





<p>TRG-...-R-... (A)</p> 	<p>TRG-...-L-... (B)</p> 	<p>FLG-...-R-... (A)</p> 	<p>FLG-...-L-... (B)</p> 
<p>Für Rechts-Innengewinde bei Vorwärtslauf von rechts nach links schneidend (Normaltyp für Rechtsgewinde) (auch für Links-Aussengewinde bei Rückwärtslauf)</p>	<p>Für Links-Innengewinde bei Vorwärtslauf von links nach rechts schneidend (Normaltyp für Linksgewinde) (auch für Rechts-Aussengewinde bei Rückwärtslauf)</p>	<p>Für Rechts-Innengewinde bei Vorwärtslauf von rechts nach links schneidend (Normaltyp für Rechtsgewinde) (auch für Links-Aussengewinde bei Rückwärtslauf)</p>	<p>Für Links-Innengewinde bei Vorwärtslauf von links nach rechts schneidend (Normaltyp für Linksgewinde) (auch für Rechts-Aussengewinde bei Rückwärtslauf)</p>
<p>Pour filetage intérieur à droite en marche avant, taillant de droite à gauche (Type normal pour filetage à droite) (également pour filetage extérieur à gauche en marche arrière)</p>	<p>Pour filetage intérieur à gauche en marche avant, taillant de gauche à droite (Type normal pour filetage à gauche) (également pour filetage extérieur à droite en marche arrière)</p>	<p>Pour filetage intérieur à droite en marche avant, taillant de droite à gauche (Type normal pour filetage à droite) (également pour filetage extérieur à gauche en marche arrière)</p>	<p>Pour filetage intérieur à gauche en marche avant, taillant de gauche à droite (Type normal pour filetage à gauche) (également pour filetage extérieur à droite en marche arrière)</p>
<p>For righthand internal thread cutting from right to left during forward movement (normal tool for righthand threads) (also suitable for external lefthand thread cutting during reverse spindle operation)</p>	<p>For lefthand internal thread cutting from left to right during forward movement (normal tool for lefthand threads) (also suitable for external righthand thread cutting during reverse spindle operation)</p>	<p>For righthand internal thread cutting from right to left during forward movement (normal tool for righthand threads) (also suitable for external lefthand thread cutting during reverse spindle operation)</p>	<p>For lefthand internal thread cutting from left to right during forward movement (normal tool for lefthand threads) (also suitable for external righthand thread cutting during reverse spindle operation)</p>

Schneidstoffe

Matières de coupe

Cutting material

Kobalt (KOB)

Kobaltlegierter Molybdän-Schnellarbeitsstahl mit vorzüglicher Schneidfähigkeit für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Kobalt-Drehwerkzeuge werden aus Schnellarbeitsstahl mit 5-8% Kobalt hergestellt. (Innendrehwerkzeug mit Ring bezeichnet.)

Cobalt (KOB)

Acier rapide au molybdène à haute teneur de cobalt avec pouvoir tranchant de premier ordre pour vitesses de coupe élevées. Les outils de tournage IFANGER au cobalt sont fabriqués en acier rapide avec 5-8% cobalt. (outils de tournage d'interieur marqués d'un anneau)

Cobalt (KOB)

Cobalt and molybdenum alloyed high speed steel with first class cutting abilities for high cutting speeds. IFANGER boring and turning tools of cobalt steel are produced of steel with 5-8% cobalt. (boring tools marked with a ring)